

SITUAÇÃO	ESQUINA	ENCRAVADO	MEIO DE QUADRA	TODA QUADRA	GLEBA
	1,1	0,8	1	1,2	1,2
CARACTERÍSTICA	ACIDENTADO	HORIZONTAL			
	0,8	1			
NÍVEL DE LOGRADOURO	NÍVEL	ACIMA	ABAIXO		
	1	1,1	0,9		
NÚMERO DE FRENTES	UMA	DUAS	TRÊS	QUATRO	
	1	1,1	1,2	1,3	
SUJEITO À INUNDAÇÃO	SIM	NÃO			
	0,9	1			

TIPO	CASA	APTO	SALA	LOJA	GALPÃO FECHADO	GALPÃO ABERTO	TELHEIRO	DEPENDÊNCIA	BARRACO	OUTROS
	1	1	1	1	0,7	1	0,4	1	0	1
ESTRUTURA	ADOBE	TAIPA	MADEIRA	ALVENARIA	METÁLICA	CONCRETO	MISTA			
	1	1	20	25	25	25	25			
INST. ELÉTRICA	SEM	EXTERNA	SEMI-EMBTIDA	EMBTIDA						
	0	3	10	14						
COBERTURA	PALHA	ZINCO	TELHA	AMIANTO*	LAJE	ESPECIAL				
	0	2	15	10	10	18				
ESQUADRIA	SEM	PRECÁRIA	BOA	ESPECIAL						
	0	2	5	7						
PISO	TIJOLO	CIMENTO	TÁBUA	TACO	CERÂMICA	ESPECIAL				
	2	5	10	10	12	14				
REVEST. EXTERNO	SEM	REBOCO	MATERIAL CERÂMICO							

0	10	14							
---	----	----	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENCIAL	ATÉ 70,99 M2²	DE 71 M2² ATÉ 150 M²	A PARTIR DE 150 M²
	5	10	20
SERVIÇOS	ATÉ 100 M²	A PARTIR DE 100 M²	
	10	30	
COMERCIAL	ATÉ 100,99 M²	DE 101 M² ATÉ 300 M²	A PARTIR DE M²
	20	20	100
INDUSTRIAL	ATÉ 100,99 M²	DE 101 M² ATÉ 300 M²	A PARTIR DE M²
	25	75	300